



























Legenda:










	národná kultúrna pamiatka
	nehnuteľnosti vytypované na vyhlásenie za NKP
	nehnuteľnosti s pamiatkovou hodnotou
	nehnuteľnosti rešpektujúce pamiatkové hodnoty územia
	nehnuteľnosti nerešpektujúce pamiatkové hodnoty územia







parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
762/2	563	dom rodinný		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	nevhodné hmotovo-priestorové členenie a architektonický výraz objektu,
764/1	564	dom (pôvodne banícky dom)		objekt s pamiatkovou hodnotou	
768/2	247	garáž		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	nevhodná strecha objektu
769	0	rímskokatolícka kaplnka sv. Jána Nepomuckého		objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP	obnovená v roku 2005
771	813	dom rodinný		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	nevhodné hmotovo-priestorové členenie a architektonický výraz objektu, nevhodné oplotenie
772/1	837	dom meštiansky		objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP	klasicistické slohové znaky, nevhodná farebnosť fasád

parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
772/2	566	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	nevhodne vymenené okenné výplne a nevhodná farebnosť okien
774	565	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	nevhodne vymenené okenné výplne
778	-	objekt hospodársky		objekt s pamiatkovou hodnotou	
780/1	570	dom (pôvodne banický dom)		objekt s pamiatkovou hodnotou	nevhodná brizolitová úprava fasád a nevhodná strešná krytina
782	567	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	nevhodne vymenené okenné výplne
788	252 ?	garáž		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	nevhodná hmotovo-priestorové členenie a architektonický výraz objektu
789	568	dom (pôvodne banický dom)		objekt s pamiatkovou hodnotou	









parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
792/2	569	dom (pôvodne banícky dom)		objekt s pamiatkovou hodnotou	
796	1112	kostol r. k. sv. Petra a Pavla		národná kultúrna pamiatka ÚZPF č. 1216/1	
797	0	rímskokatolícky cintorín – vstupná brána s fragmentmi parcelného múru		objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP (s datovaním na konzolách „1580“)	neskororenesančná fortifikačná stavba s kamenným reliéfom a nápisom
797	0			na ploche cintorína sa nachádza súbor drobnej architektúry s pamiatkovou hodnotou (pamiatky histórie lokality)	vykonať inventarizáciu zachovaných historických náhrobníkov a na základe pozitívnych výsledkov vyhodnotenia ich výtvarných, umelecko-historických a historických pamiatkových hodnôt spracovať návrh na zápis za NKP
798		dom smútku		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	nevhodné prestrešenie objektu
869/1	618	dom banícky		objekt s pamiatkovou hodnotou	nevhodne vymenené okenné výplne









parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
869/2	584 ?	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	nevhodná strešná krytina a farebnosť fasád
871	609	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	
873	38	dom banický		objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP	autenticky zachovaný objekt narušený stavebno-technický stav
876/3	616	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou, <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	nevhodná prestavba strechy (vyloženie strechy a vikier)
878/2	608	dom banický		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	nevhodná prestavba objektu, zvýšená nadmurovka, nevhodný sklon a nevhodná krytina a garáž s rovnou strechou
881	607	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	nevhodne vymenené okenné výplne
883	828	chata		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	typologicky nevhodná novostavba









parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
886/2	611	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou, <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	nevhodná prestavba strechy
888	1057	chata		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	
890		garáž		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	
892	610	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou, <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	nevhodné brizolitové omietky, nevhodná strešná krytina a formáty okien
898/2	600	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	nevhodná strešná krytina
902	255	garáž		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	typologicky nevhodná novostavba
904	260	garáž		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	
917/2	605	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	nevhodná farebnosť fasád, na prístavbách nevhodná krytina a farebnosť fasád
924/2, 3	603 + 1217	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou, <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	nevhodné brizolitové omietky a formáty okien

parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
925	259? -	chata		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	nevhodný tvar strechy
927	604	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	narušený stavebno-technický stav objektu
930	367	chata		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	
934	0	evanjelický cintorín a. v. s centrálnym dreveným krížom a historickými náhrobníkmi		na ploche cintorína sa nachádza súbor drobnej architektúry s pamiatkovou hodnotou (pamiatky histórie lokality)	vykonať inventarizáciu zachovaných historických náhrobníkov a na základe pozitívnych výsledkov vyhodnotenia ich výtvarných, umelecko-historických a historických pamiatkových hodnôt spracovať návrh na zápis za NKP
938/1, 3	573	dom obytný (pôvodne banický dom)		objekt s pamiatkovou hodnotou	nevhodné brizolitové omietky a formáty okien
941	571	dom meštiansky		objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP	autenticky zachovaný objekt narušený stav omietok a plastickej výzdoby fasád









parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
942/5	572	dom obytný (pôvodne krčma)		objekt s pamiatkovou hodnotou, <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	objekt po komplexnej obnove nevhodná strešná krytina a farebnosť, nevhodné oplotenie
944/1	577	dom meštiansky dom obchodníka Weisa		objekt s pamiatkovou hodnotou, <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	objekt po komplexnej obnove nevhodné výplne, farebnosť fasád a výplní, nevhodné použitie balkóna, veľký počet vikierov
949/2	576	objekt občianskej vybavenosti (potraviny) (pôvodne pravdepodobne banícky dom)		objekt s pamiatkovou hodnotou, <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	nevhodná farebnosť fasád, nevhodné dverné výplne
950	575	dom obytný (pôvodne banícky dom)		objekt s pamiatkovou hodnotou	
952/2	574	dom obytný		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	nevhodné hmotopriestorové členenie (dvojpodlažnosť), nevhodné okenné výplne a oplotenie
953/2	579	dom obytný obytný dom pre banských úradníkov		objekt s pamiatkovou hodnotou/objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	objekt po komplexnej obnove nevhodná nadstavba hospodárskej stavy
957	580	dom banícky		objekt s pamiatkovou hodnotou	









parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
960/2	581	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	nevhodné okenné výplne a farebnosť
960/3	-	hospodársky objekt		objekt s pamiatkovou hodnotou	
963	801	dom obytný		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	nevhodné hmotovo-priestorové členenie a architektonický výraz, typologicky nevhodná novostavba
964/1	-	garáž		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	typologicky nevhodná novostavba
967	583	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	autenticky zachovaný objekt havarijný stavebno-technický stav
969/1	832	dom obytný		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	nevhodné hmotovo-priestorové členenie a architektonický výraz, nevhodná farebnosť objektu, dláždenie a oplotenie novostavby
969/2				objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	nevhodný architektonický výraz, farebnosť a nevhodné okenné výplne
971/3	844	garáž		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	typologicky nevhodná novostavba

parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
974	585	dom obytný		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	nevhodné hmotovo-priestorové členenie a architektonický výraz, typologicky nevhodná novostavba (objem, výška, farebnosť, materiály, výplne...)
976	586	dom obytný		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	nevhodné hmotovo-priestorové členenie a architektonický výraz, typologicky nevhodná novostavba
976	-	garáž		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	typologicky nevhodná novostavba
979	-	dom obytný		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	
980	9	dom obytný		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	nevhodná úprava strechy a fasád
984	602	dom banický		objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP	autenticky zachovaný objekt
987/2	601	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	nevhodné okenné výplne
994, 995	599	dom banický a včelín		objekt s pamiatkovou hodnotou	historicky hodnotný objekt včelína

parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
998/2	598	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	
998/3	1114	chata		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	nevhodná úprava fasád
1000/2	597 -	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	
1001/2	597	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	narušené omietky fasád objektu
1003	588	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	nevhodné formáty okien
1005	587	dom meštiansky dom továrnik Fajtu		objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP	autenticky zachovaný objekt
1011	-	garáž		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	typologicky nevhodná novostavba
1015/1	589	admin. správna budova tzv. Leuthaus		objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP	narušený stavebno-technický stav, objekt bez využitia








parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1017	590	dom obytný		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	typologicky nevhodná novostavba (objem, výška, strecha, podlažnosť, materiály, výplne...)
1020	591	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	nevhodné formáty okenných výplní, nevhodná farebnosť výplní a fasád
1022	592	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	nevhodné okenné výplne a brizolitové ometky fasád
1026	646	fara ev.		objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP	nevhodné plastové okná a betónový oporný múr
1027/2	593	dom banický rodný dom spisovateľa Dr. Emila Boleslava Lukáča – pamätná tabuľa		objekt s pamiatkovou hodnotou	nevhodná strešná krytina
1028/1	628	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	nevhodná farebnosť fasád
1031/2	595	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	nevhodná úprava štítu objektu

parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1034	594	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou, <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	nevhodná krytina a strešné detaily, oplotenie, úpravy fasád
1037/1	625	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	autenticky zachovaný objekt s torzom čiernej kuchyne
1039	626	dom banický		národná kultúrna pamiatka č. ÚZPF 1980/1	narušený stav omietok fasád
1042	627	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	nevhodné formáty okenných výplní
1050	623	dom banický		objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP	autenticky zachovaný objekt
1053	617	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	nevhodné formáty okenných výplní
1057	621	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	nevhodná strešná krytina
1059	1185	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	nevhodné formáty okenných výplní










parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1060	-	hospodársky objekt		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	
1061	-	hospodársky objekt		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	
1062/1	-	dom banický		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	
1062/2	620	hospodársky objekt		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	
1062/4	620	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou, <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	nevhodne realizované vyloženie strechy pred štít s balkónom
1066	622	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou, <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	nevhodný predsadený cementový sokel
1073/1	633 -	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou, <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	nevhodná úprava štítovej steny s balkónom, nevhodná strešná krytina a betónový oporný múr
1075	634	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	nevhodná pavlač pred hlavnou fasádou









parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1077	635	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou	
1079 záhrady		hospodársky objekt		objekt s pamiatkovými hodnotami	
1082/1	632	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami, <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	
1084	273	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami, <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	nevhodné úpravy fasád
1087	630	dom banický		národná kultúrna pamiatka č. ÚZPF 1978/1	nevhodná strešná krytina, vyloženie strechy, narušený stav omietok fasád najmä v soklových častiach
1091	629 + 1037	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	nevhodná farebnosť fasád, nevhodná prístavba prístrešku
1095	300	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	havarijný stavebno-technický stav
1098	650	fara r. k.		objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP	

parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1102	0	kaplnka sv. Jozefa		drobná architektúra rešpektujúca pamiatkové hodnoty územia	narušený stavebno-technický stav – nevhodné cementové omietky
1105	653	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	nevhodné formáty okenných výplní, brizolitová omietka, nevhodná strešná krytina
1106		kostol r. k. sv. Mikuláša		národná kultúrna pamiatka ÚZPF č. 1214/1	
1106	0	drevený kríž s korpusom		drobná architektúra s pamiatkovou hodnotou osadený na exteriérovom východnom pilieri svätyne rímskokatolíckeho kostola sv. Mikuláša	vyhovujúci stav, pravidelná obnova
1111/5	644	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	narušený stav omietok fasád, nevhodná úprava strešnej konštrukcie (chýba strieška nad vstupom), nevhodná krytina
1116	636	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	
1123	641	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	









parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1127	643	dom banický		objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP	havarijný stavebno-technický stav
1129	642	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	
1133	655	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	autenticky zachovaný objekt
1135	654	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	možnosť hodnotných úprav fasád pod brizolitovou omietkou nevhodné formáty okenných výplní, brizolitové omietky
1138	656	dom obytný		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	nevhodne prestavaný objekt, vysoká nadmurovka, nevhodné formáty okenných výplní, farebnosť
1139/2	657	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	
1140	658	dom obytný		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	nevhodné detaily strechy (vyloženie, viekier atď.)







parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1143	640	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	nevhodné cementové omietky a farebnosť výplní
1145/1	639	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	nevhodná farebnosť fasád
1147	638	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	
1149	659	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	nevhodné formáty okenných výplní
1151	670	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	
1154/2	-	hospodársky objekt		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	nevhodná strešná krytina
1162/5	669	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	nevhodná strešná krytina, nevhodná úprava štítu s loggiou








parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1204/10,11,12	-	hospodársky objekt		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	typologicky nevhodná novostavba (sklon strechy, krytina, výplne..)
1206/1	93	dom obytný		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	typologicky nevhodná novostavba (konštrukcia strechy, sklon, objem, výplne, balkón, farebnosť...)
1209	673	dom obytný		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	nevhodná prestavba historického objektu
1211/2	819	dom obytný		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	typologicky nevhodná novostavba (hmota strechy, sklon, výplne...)
1211/3	-	garáž		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	typologicky nevhodná novostavba
1212/1	671	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	nevhodné formáty okenných výplní
1214/1	672	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	nevhodné formáty okenných výplní
1214/2	-	hospodársky objekt		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	
1215/2	274	garáž		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	nevhodná úprava fasád objektu a oplechovanie strechy






parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1217	674	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou, <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	nevhodná prestavba historického objektu (krytina, výplne, fasáda, farebnosť...)
1219	675	dom banický		objekt vytypovaný na vyhlásenie za NKP	autenticky zachovaný objekt nevhodná strešná krytina
1221/1	676	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou, <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	nevhodná úprava fasád objektu a nevhodné formáty okenných výplní
1221/1	276	garáž		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	nevhodná úprava fasád objektu a oplechovanie strechy
1221/1	-	hospodársky objekt		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	
1223	678	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	nevhodný betónový oporný múr za objektom
1225/7	1258	dom obytný		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	typologicky nevhodná novostavba (vysoká nadmurovka, krytina, výplne...)
1230	1166	chata		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	typologicky nevhodná novostavba (objem, sklon strechy, úprava fasád, výplne...)


parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1231	677	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	nevhodná strešná krytina
1236/1	679	dom obytný		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	
1239	680	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	nevhodné historizujúce úpravy fasád
1241	681	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	nevhodné formáty okenných výplní
1241	1169	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	
1241	277 1170	chata		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	typologicky nevhodná novostavba
1253	682	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	
1253	0	drevený kríž s korpusom		drobná architektúra rešpektujúca pamiatkové hodnoty územia	vyhovujúci stav, pravidelná obnova

parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1274/1	683	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou, <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	nevhodná prestavba pôvodného objektu
1274/2	406	dom obytný		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	typologicky nevhodná novostavba
1277/2	1149	dom obytný		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	typologicky nevhodná novostavba
1278	693	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	nevhodné formáty okenných výplní
1287	694	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	nevhodné formáty okenných výplní, nevhodná strešná krytina
1287	-	hospodársky objekt		objekt s pamiatkovými hodnotami	
1289	695	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	objekt bez využitia a údržby
1295/2	696	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou, <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	nevhodné prestrešenie verandy s balkónom, nevhodné formáty okenných výplní, farebnosť a oplatenie








parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1295/3	273 -	garáž		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	
1296	0	chata		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	typologicky nevhodná novostavba (osadenie v teréne, riešenie exteriéru)
1298	697	dom banický		objekt s pamiatkovými hodnotami	narušený stavebno-technický stav, nevhodné garážové dvere na bočných fasádach
1299	700	dom banický		objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	autenticky zachovaný objekt (hmota, fasáda, prvky) narušený stavebno-technický stav (strešná krytina, laťovanie štítu, dverná výplň, fasáda)
1300	701	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška) s narušeným architektonickým výrazom	dobrý stavebno-technický stav nevhodná brizolitová omietka, veľký formát okenných výplní, nevhodné okenné výplne, obklad štítu z polguľatiny ukladanej horizontálne, v štíte veľké okenné otvory s výplňami; balkón prestrešujúci hospodársku časť
1303	698	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška) s narušeným architektonickým výrazom	vyhovujúci stavebno-technický stav nevhodné objemové členenie vikieru; veľký formát okenných výplní, nevhodné členenie okenných výplní, prezentácia kamenného muriva na nárožiach







parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1303		garáž		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, materiál)	montovaná stavba z betónových panelov a plechovou dvernou výplňou; odstrániť - objekt je postavený pred vstupom do štôľne
1303	0	štôľňa Mikuláš a jej vstupný portál		technický objekt objekt zapísaný v zozname UNESCO objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	zrekonštruovať vstupný portál, odstrániť garáž pred vstupom do štôľne
1307	270	garáž		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, materiál)	po obnove
1308	1106	garáž		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, materiál)	po obnove
1311/2	699	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (autenticky zachovaný objekt - hmota, fasáda, prvky)	dobrý stavebno-technický stav, priebežne udržiavaný
1312/1	0	hospodárske objekty		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (osadenie, hmota, materiál)	dobrý stavebno-technický stav, priebežne udržiavané, novostavby
1315/1	704	dom banický		objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	autenticky zachovaný objekt (hmota, fasáda, prvky) narušený stavebno-technický stav (zavíhanie, betónové omietky v soklovej časti a obklad sokla verandy z polgufatiny, lokálna obnova omietok, obnova náterov fasád, strešnej krytiny a drevených prvkov)








parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1315/2	0	hospodársky objekt		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (osadenie, hmota, materiál)	autenticky zachovaný objekt (hmota, fasáda, prvky) narušený stavebno-technický stav, odstrániť nevhodné „prílepky“
1317	0	Súsošie na stípe „Pieta“		národná kultúrna pamiatka č. ÚZPF 1217/1 - 2	autenticky zachovaná NKP narušený stav (statika, kamenná hmota polychrómia)
1320/1	727	dom banského úradníka – správa závodu šachty Michal		objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	autenticky zachovaný objekt (hmota, fasáda, prvky) narušený stavebno-technický stav, nevhodná strešná krytina, materiálovo nevhodné dverné a okenné výplne
1323	725	dom banícky		objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	autenticky zachovaný objekt (hmota, fasáda, prvky)
1325/1		hospodársky objekt k domu súp. č. 726		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (osadenie, hmota)	nevhodná strešná krytina








parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1325/2	726	dom banický		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	nevhodná prestavba (zvýšená nadmurovka, prístavba garáže k severovýchodnej fasáde a zmena sklonu strešnej roviny), nevhodná strešná krytina, veľký formát okenných výplní a materiálovo nevhodné okenné výplne na priečnom krídle
1329/2	707	dom banický		objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	autenticky zachovaný objekt (hmota, fasáda, prvky) s pamätnou tabuľou Nácovi narušený stavebno-technický stav, typovo nevhodná trojdielna okenné výplň
1331/1	706	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (autenticky zachovaný objekt - hmota, fasáda)	dobrý stavebno-technický stav, priebežne udržiavaný nevhodná strešná krytina, typovo nevhodný formát okennej výplne v štíte
1333/1	705	dom banický		objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	autenticky zachovaný objekt (hmota, fasáda, prvky) nevhodná brizolitová omietka
1334/1	703	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (autenticky zachovaný objekt - hmota, fasáda)	dobrý stavebno-technický stav, priebežne udržiavaný
1336/2	702	dom banický		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	nevhodná prestavba (zvýšená nadmurovka, loggia pred západným štítom), nevhodná strešná krytina, veľký formát okenných výplní




parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1340	709	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (autenticky zachovaný objekt - hmota, fasáda, prvky)	dobrý stavebno-technický stav nevhodná brizolitová omietka, komín bez hlavice
1342	711	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (autenticky zachovaný objekt - hmota, fasáda, prvky)	dobrý stavebno-technický stav nevhodná strešná krytina, nevhodná brizolitová omietka sokla, komín bez hlavice
1345/1	710	dom banický		objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	autenticky zachovaný objekt (hmota, fasáda, prvky)
1347	712	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška)	vyhovujúci stavebno-technický stav typovo nevhodný formát okenných výplní v štíte, typovo nevhodný formát okeníc, nevhodná farebnosť (sokel, štíty)
1350	713	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška)	vyhovujúci stavebno-technický stav nevhodná strešná krytina
1352/1	714	dom banický		objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	vyhovujúci stavebno-technický stavi nevhodná strešná krytina, sokel s cementovou omietkou, typovo nevhodný formát časti okenných výplní a dvernej výplne; nevhodná farebnosť; pred objektom terasa so strechou s priehľadného plastu a so zámkovou dlažbou








parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1356	716	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška) s narušeným architektonickým výrazom	vyhovujúci stavebno-technický stav typovo nevhodný formát okenných výplní v štíte a dvernej výplne
1361	724	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška, výplne) s narušeným architektonickým výrazom	vyhovujúci stavebno-technický stav nevhodná strešná krytina, , cementové omietky, typovo nevhodný formát dvernej výplne
1363/3	728	rímskokatolícka škola		objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	autenticky zachovaný objekt (hmota, fasáda, prvky) narušený stavebno-technický stav
1366	729	dom banický bratov Kochovcov, neskôr čipkárska škola a dielňa		objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	autenticky zachovaný objekt (hmota, fasáda, prvky) narušený stavebno-technický stav, na južnom štíte osadený tanierový satelitný prijímač
1369/1	649	dom meštiansky so štôľňou		národná kultúrna pamiatka ÚZPF č. 3082/1	
1374	647	ev. a. v. kostol		národná kultúrna pamiatka ÚZPF č. 1215/1	
1376	645	dom meštiansky		objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	 nevhodné formáty a materiál okenných výplní

parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1376	645	hospodársky objekt k domu č. 645		objekt s pamiatkovými hodnotami	
1378	730	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška) s narušeným architektonickým výrazom	po obnove murovaná veranda, nevhodná strešná krytina, veľký formát okenných výplní, materiálovo nevhodné dverné a okenné výplne
1381/1	0	hospodársky objekt k domu súp. č. 731		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	typologicky nevhodná novostavba, prístavba hospodárskeho objektu k čelnej fasáde banického domu
1381/2	731	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška) s narušeným architektonickým výrazom	vyhovujúci stavebno-technický stav nevhodná strešná krytina, veľký formát okenných výplní, materiálovo nevhodné dverné a okenné výplne, na streche osadené slnečné kolektory; prístavba hospodárskeho objektu k čelnej fasáde
1384	0	garáž		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, materiál)	typologicky nevhodná novostavba
1385/2	0	dom rodinný		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, architektonický výraz)	typologicky nevhodná novostavba








parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1387	717	dom banický		objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	autenticky zachovaný objekt (osadenie, hmota, fasáda, prvky)
1388	0	hospodárske objekty k domu súp. č. 717		objekty rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	autenticky zachované objekty (osadenie, hmota, materiál)
1391	718	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, materiál) s narušeným architektonickým výrazom	narušený stavebno-technický stav; nevhodné cementové omietky, veľký formát okenných výplní
1391	0	hospodárske objekty k domu súp. č. 718		objekty rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	autenticky zachované objekty (osadenie, hmota, materiál)
1393	719	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota) s narušeným architektonickým výrazom	po obnove nevhodná povrchová úprava strešnej krytiny, nevhodné cementové omietky, nevhodný formát dvernej výplne
1395	720	dom banický		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	nevhodná prestavba (zvýšená nadmurovka, loggia pred južným štítom), typovo nevhodný formát okenných výplní a dvernej výplne v štíte; nevhodná farebnosť; pred objektom terasa so strechou s priehľadného plastu a so zámkovou dlažbou
1395	0	hospodársky objekt k domu súp. č. 720		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	zachované osadenie, hmota a materiál objektu









parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1403	721	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota) s narušeným architektonickým výrazom	cementové omietky, nevhodný formát okenných a dverných výplní, materiálovo nevhodné exteriérové okenné rolety
1403	0	hospodársky objekt k domu súp. č. 7321		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia	zachované osadenie, hmota a materiál objektu
1405	722	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota) s narušeným architektonickým výrazom	prístavba/prestavba garáže k objektu s plochou strechou; cementové omietky, nevhodný formát okenných a dverných výplní, nevhodná farebnosť náteru
1409	723	dom banický		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, architektonický výraz)	nevhodná prestavba, zvýšená nadmurovka, veľký formát okenných výplní
1411	732	dom		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, architektonický výraz)	nevhodná prestavba, zvýšená nadmurovka, terasa pred čelnou fasádou, veľký formát okenných výplní, materiálovo nevhodné dverné a okenné výplne
1411	0	hodpodársky objekt k domu súp. č. 732		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, materiál)	Narušené omietkové vrstvy, nevhodná novodobá dverná a okenná výplň
1413	733	dom rodinný		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, architektonický výraz, výška, strecha, podlažnosť, materiály, výplne...)	typologicky nevhodná novostavba







parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1413	0	prístrešok (garáž) k domu súp. č. 733		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, materiál)	
1415/2	734	dom banický		objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	autenticky zachovaný objekt (hmota, fasáda, prvky) narušený stavebno-technický stav
1418	737	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška) <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	dobrý stavebno-technický stav murovaná veranda, nevhodná brizolitová omietka a zateplenie polystyrénom; veľký formát okenných otvorov, nevhodné členenie okenných výplní,
1418	0	hospodársky objekt k domu súp. č. 737		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška) <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	nevhodný tvar strechy
1420	738	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška) <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	dobrý stavebno-technický stav nevhodná brizolitová omietka, nevhodné podbitie vypustenia strechy, veľké formáty okenných otvorov, nevhodné členenie okenných výplní,
1420	0	hospodársky objekt k domu súp. č. 738		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, materiál)	dobrý stavebno-technický stav
1422/1	1261	garáž		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (osadenie, hmota)	typologicky nevhodná novostavba








parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1423	739	rodinný dom (predtým budova správna)		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška) s narušeným architektonickým výrazom	dobrý stavebno-technický stav nevhodná brizolitová omietka, veľký formát okenných výplní, nevhodné členenie okenných výplní, nevhodný materiál okenných výplní, nevhodné presvetlenie podkrovia cez západný štít – loggia)
1423	0	hospodárske objekty k domu súp. č. 739		objekty rešpektujúce pamiatkové hodnoty územia (hmota, materiál)	dobrý stavebno-technický stav
1426	735	klopačka		národná kultúrna pamiatka ÚZPF č. 1220/1	narušený stavebno-technický stav; – zaváňanie soklových častí muriva, cementové omietky
1427	736	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, architektonický výraz, prvky)	na južnej bočnej fasáde osadený nevhodný typ dvernej výplne z nevhodného materiálu
1433/1	746	dom banický		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, architektonické riešenie)	v obnove nevhodná prestavba, vysoká nadmurovka, nevhodné presvetlenie štítov, nevhodný formát okenných výplní
1434	0	dom rodinný		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, osadenie na pozemku)	nevhodný formát okenných výplní, nevhodné terénne úpravy
1437	0	novostavba		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, výška)	typologicky nevhodná novostavba, nevhodné terénne úpravy








parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1440/1 1443/2	740	dom banický		objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	autenticky zachovaný objekt (hmota, fasáda, prvky) narušený stavebno-technický stav
1442/1	742	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška) <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	nevhodná strešná krytina, nevhodná cementová omietka, veľký formát okenných výplní,
1444/1	748	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška) <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	narušený stavebno-technický stav; zavíhanie, nevhodný formát okenných výplní a ich členenie, nevhodné osadenie výkladu
1445/1	749	dom		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška) <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	narušený stavebno-technický stav; nevhodný formát okenných výplní a ich členenie, nevhodné osadenie garážových vstupných výplní v parteri
1447	751	dom banický		objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	autenticky zachovaný objekt (hmota, fasáda, prvky) narušený stavebno-technický stav
1450	743	dom banický		objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	autenticky zachovaný objekt (hmota, fasáda, prvky)
1450	0	hospodársky objekt k domu súp. č. 743		objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	autenticky zachovaný objekt (hmota, fasáda, prvky)
1452	744	dom banický		objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	autenticky zachovaný objekt (hmota, fasáda, prvky) narušený stavebno-technický stav








parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1456	752	dom banický, rodný dom F. R. Osvalda		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška) s narušeným architektonickým výrazom	dobrý stavebno-technický stav, s pamätnou tabuľou na fasáde743 zavíhanie, nevhodná cementová omietka, nevhodný formát okenných výplní a ich členenie, nevhodné presvetlenie podkrovia cez štít
1459	753	dom banický		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, výška)	zvýšená nadmurovka, nevhodná krytina, nevhodné oplotenie s vysokým múrom a stĺpikmi
1461	754	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška)	narušený stavebno-technický stav; sokel s nevhodným keramickým obkladom, nevhodná dverná výplň
1463/1	755	dom banický		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, výška, architektonické riešenie, formát výplní)	nevhodná prestavba, nevhodná krytina, nevhodná brizolitová omietka, nevhodný formát okenných výplní a ich členenie, nevhodný materiál okenných výplní, nevhodné presvetlenie podkrovia cez štít
1465	0	Súsošie/Golgota, súsošie veľkej Kalvárie		národná kultúrna pamiatka č. ÚZPF 2243/1 - 8	reštauruje sa
1467/1	0	Hospodársky objekt		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, výška, architektonické riešenie, formát výplní)	nevhodný formát okenných výplní, nevhodný materiál okenných výplní, nevhodné presvetlenie podkrovia cez štít
1469	757	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška) s narušeným architektonickým výrazom	nevhodný formát okenných výplní a ich členenie, komín








parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1471	0	technický objekt – pozostatky stupovej úpravne		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, architektonické riešenie, formát výplní)	typologicky nevhodná novostavba
1475	0	Pomník padlých v SNP		národná kultúrna pamiatka č. ÚZPF 2901/1	vyhovujúci stav, pravidelná obnova nevhodná výsadba ihličnatých drevín
1476	578	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (autenticky zachovaný objekt - hmota, fasáda)	dobrý stavebno-technický stav, priebežne udržiavaný
1479	758	budova správna – poštový úrad		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška, slohové prvky) <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	narušený stavebno-technický stav; nevhodná prístavba, nevhodná brizolitová omietka, nevhodný formát okenných výplní a ich členenie, nevhodné presvetlenie podkrovia cez štít
1483	745	strážny dom, tzv. Wachthaus		objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	autenticky zachovaný objekt (hmota, fasáda, prvky)
1486	766	dom banický		objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	autenticky zachovaný objekt (hmota, fasáda, prvky)
1488	767	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška, prvky)	soklová časť odhalená na kamenné murivo
1489	768	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška, prvky) <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	nevhodná strešná krytina, atypické prestrešenie podstenia s drevenými stĺpmi a parapetom pred čelnou fasádou








parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1491	760	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška, prvky) s narušeným architektonickým výrazom	dobrý stavebno-technický stav nevhodná strešná krytina, nevhodný komín; nevhodné veľkoplošné prestrešenie terasy
1492	759	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška) s narušeným architektonickým výrazom	dobrý stavebno-technický stav nevhodná brizolitová omietka, nevhodný formát okenných výplní a ich členenie, komín bez hlavice
1492	0	hospodársky objekt		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška) s narušeným architektonickým výrazom	narušený stavebno-technický stav nevhodná brizolitová omietka
1494	761	dom		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška) s narušeným architektonickým výrazom	vyhovujúci stavebno-technický stav nevhodná strešná krytina, nevhodná brizolitová omietka, sokel s nevhodným keramickým obkladom, nevhodný formát okenných výplní a ich členenie
1497	762	dom		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, výška, architektonické riešenie, formát výplní)	nevhodná strešná krytina, nevhodná brizolitová omietka, sokel s nevhodným keramickým obkladom, nevhodný formát okenných výplní a ich členenie, balkón v štíte
1500/2	0	hospodársky objekt		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška, prvky) s narušeným architektonickým výrazom	havarijný stavebno-technický stav – zboršená severná časť obvodového muriva a časť severovýchodného

parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1500/3	0	hospodársky objekt		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška) s narušeným architektonickým výrazom	havarijný stavebno-technický stav – zboršená južná časť obvodového muriva, poškodená strecha
1501	764	dom banický s nadväzujúcou hospodárskou časťou		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška, prvky) s narušeným architektonickým výrazom	sokel omietaný cementovou omietkou, v južnej polovici domu nevhodný formát trojdielnej okennej výplne
1502	0	hospodárske objekty		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška, prvky) s narušeným architektonickým výrazom	novodobá drevená prístavba (na parc. C-KN č. 1504, 1522/1) s dvojnásobnou šírkou ako murovaný objekt
1506	763	dom banický		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, výška, architektonické riešenie, formát výplní)	nevhodný tvar a výška strešného plášt'a a loggia s predstavanou terasou v južnom štíte, nevhodný formát strešných okenných výplní a ich členenie
1510	770	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška, prvky) s narušeným architektonickým výrazom	narušené cementové omietky na fasáde, nevhodná strešná krytina, osadenie prípojky a meracej skrinky plynu pred oporným parcelným múrom
1510	0	hospodársky objekt k domu č. 770		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, materiál)	vyhovujúci stavebno-technický stav
1510	0	hospodársky objekt k domu č. 770		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, výška, architektonické riešenie)	typologicky nevhodná novostavba, ktorou vlastník nahradil pôvodný hospodársky objekt








parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1512	769	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška, prvky) s narušeným architektonickým výrazom	murovaná veranda, ktorou vlastník nahradil pôvodnú drevenú; prístavba k bočnej východnej fasáde a plochou betónovou strechou; sokle s cementovou omietkou, nevhodná farebnosť štítov a fasád
1512	0	hospodársky objekt k domu č. 769		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, výška, materiál)	vyhovujúci stavebno-technický stav
1512	0	altánok k domu č. 769		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, výška, architektonické riešenie)	typologicky nevhodný objekt so šesťuholníkovým pôdorysom
1514	771	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška, prvky) s narušeným architektonickým výrazom	brizolitové omietky, nevhodný formát vstupnej výplne a jej členenie, osadenie veľkej elektromernej skrine na čelnej fasáde
1514	0	hospodársky objekt k domu č. 771		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška)	vyhovujúci stavebno-technický stav
1514	0	prístrešok k domu č. 771		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (architektonické riešenie)	typologicky nevhodný objekt
1517	772	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška) s narušeným architektonickým výrazom	cementové omietky, nevhodný formát vstupnej výplne, okenných výpni a ich členenie







parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1517	0	senník		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška)	narušený stavebno-technický stav
1519/1, 1519/2 a 1519/5	765	dom		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška, prvky) s narušeným architektonickým výrazom	nevhodný objem vikierov; nevhodná strešná krytina; cementové omietky, nevhodný formát a členenie okenných výpní, nevhodný formát okenných mreží
1519/1	0	hospodársky objekt k domu č. 765		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška)	dobrý stavebno-technický stav
1519/3	0	hospodársky objekt k domu č. 765		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška)	narušený stavebno-technický stav; nevhodné terénne úpravy s kamenným schodiskom
1520/2	0	senník		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška)	dobrý stavebno-technický stav
1520/4	1214	chata		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, výška, architektonické riešenie)	dláždenie dvora, oplotenie
1522/1	0	objekt		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (materiál, architektonické riešenie)	typologicky nevhodná novostavba z unimobunky




parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1522/1, 1522/2, 1523/1 a 1523/ 2	0	pivovar (ruiny)		technický objekt s pamiatkovou hodnotou	ruiny – zabezpečiť archeologický výskum lokality s návrhom prezentácie
1545	781	dom banický		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (materiál, objem, architektonické riešenie)	predĺženie strešného plášťa nad terasu; cementové omietky, nevhodný formát a členenie okenných výpní, nevhodný formát okenných mreží; komín bez komínovej hlavice
1547	782	dom banický		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (materiál, objem, architektonické riešenie)	predĺženie strešného plášťa nad vstupom; cementové omietky, nevhodný formát a členenie okenných výpní, atypický komín
1550/3	0	rekreačný objekt (pôvodne hospodársky)		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (materiál, objem, architektonické riešenie)	prestavba pôvodného hospodárskeho objektu; cementové omietky, nevhodný materiál, formát a členenie okenných výpní a vstupnej výplne
1551	0	kamenný kríž s korpusom z roku 1955		drobná architektúra rešpektujúca pamiatkové hodnoty územia	vyhovujúci stav, pravidelná obnova
1553/1 - 7; 1554/1 - 13	783	rodinný dom		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, výška, architektonické riešenie)	typologicky nevhodná novostavba a úprava jej okolia (oplotenie, plochy vydláždené zámokovou dlažbou, rôzne prístrešky...)
1553/1 - 7; 1554/1 - 13	0	banská prevádzka – pozostatky stupovej úpravne		technický objekt s pamiatkovou hodnotou s <u>narušeným architektonickým výrazom</u>	ruiny - nevhodná obnova a začlenenie do okolia rodinného domu č. 783

parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1555/2	0	rekreačný objekt		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, výška, architektonické riešenie)	typologicky nevhodná novostavba
1560	785	rodinný dom		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, výška, architektonické riešenie)	typologicky nevhodná novostavba
1560	0	hospodársky objekt		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, osadenie)	vyhovujúci stavebno-technický stav
1562	0	hospodársky objekt		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, osadenie)	vyhovujúci stavebno-technický stav
1562 a 1572		nadjazd pre koľajovú dopravu rudy z Dolného prekopu Lill do stupovej úpravne	 Parc. C-KN č. 1572   Parc. C-KN č. 1562	technický objekt (bez kovovej konštrukcie) objekt s pamiatkovou hodnotou s <u>narušeným architektonickým výrazom</u>	po obnove

parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1564/1 1567	0	nadjazd pre koľajovú dopravu hlušiny z Vrchného prekopu šachty Lill na odval		technický objekt objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	po obnove, s pamätnou tabuľou
1564/1	0	kríž s korpusom (oproti vstupného portálu Dolného prekopu k šachte Lill)		drobná architektúra rešpektujúca pamiatkové hodnoty územia	vyhovujúci stav, pravidelná obnova
1569	0	vstupný portál Dolného prekopu k šachte Lill Hornohodrušské - ho banského závodu		technický objekt objekt zapísaný v zozname UNESCO objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	po obnove
1571	784	dom banický		objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	havarijný stavebno-technický stav
1571	0	hospodársky objekt		objekt s pamiatkovou hodnotou	havarijný stavebno-technický stav
1575	773	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška, prvky) <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	cementové omietky, nevhodný formát a členenie okenných výplní
1575	0	hospodársky objekt k domu č. 765		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška, materiál, prvky) <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	v narušenom stavebno-technickom stave

parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1579	0	Šachta Lill		technický objekt objekt zapísaný v zozname UNESCO objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	
1579	0	hospodársky objekt (drevený objekt zo šachty Lill, dnes senník)		objekt rešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, osadenie)	vyhovujúci
1581	0	vstupný portál Vrchného prekopu k šachte Lill Hornohodrušské - ho banského závodu		technický objekt objekt zapísaný v zozname UNESCO objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	po obnove
1582	774	dom banícky		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška) <u>s narušeným architektonickým výrazom</u>	vyhovujúci stavebno-technický stav nevhodný formát okenných výplní a ich členenie
1586	0	dom banícky		objekt s pamiatkovou hodnotou	narušený, bez údržby, nevhodná strešná krytina
1591	786	budova správna		objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	po obnove
1591	1055	budova správna		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška)	po obnove nevhodný formát okenných výplní (prízemie, štít) a ich členenie

parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1592/3	0	štôľňa Prostredná		technický objekt objekt zapísaný v zozname UNESCO objekt vytipovaný na vyhlásenie za NKP	vyhovujúci stavebno-technický stav
1595	0	kríž s korpusom pri štôľni Prostredná z roku 1896		drobná architektúra s pamiatkovou hodnotou (pamiatky histórie lokality)	vyhovujúci stav, pravidelná obnova
1597/1	787	budova prevádzková		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška)	havarijný stavebno-technický stav, bez údržby
1614	788	dom banický		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška) s narušeným architektonickým výrazom	narušený - zavĺhanie muríva, nevhodné cementové omietky, nevhodný formát okenných výplní a ich členenie
1615	0	hospodársky objekt		objekt s pamiatkovou hodnotou (osadenie, hmota, výška)	vyhovujúci stavebno-technický stav
1615	288	garáž		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (osadenie, hmota)	typologicky nevhodná novostavba

parc. číslo	súpis. číslo	UNKP/PO, resp. Názov objektu	fotografia objektu	Zatriedenie nehnuteľnosti č. ÚZPF (pri NKP)	Charakteristika/stav pozitíva negatíva
1620	0	kaplnka prícestná stĺpová		objekt s pamiatkovou hodnotou (architektúra)	narušený stavebno-technický stav, bez údržby
1623/2	789	dom banický		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (hmota, výška)	v obnove nevhodná prestavba a prístavba, vysoká nadmurovka, nevhodné presvetlenie štítov, nevhodný formát okenných a dverných výplní, nevhodný materiál výplní, krikľavá farebnosť fasády
1623/3	0	hospodársky objekt		objekt nerešpektujúci pamiatkové hodnoty územia (osadenie, hmota, výška)	nevhodné presvetlenie štítov, nevhodný formát okenných a dverných výplní, nevhodný materiál výplní