



Obr. 121 – označník pamiatkovej zóny



Obr. 122 – studňa v centrálnej časti pamiatkovej zóny



Obr. 123 – napájadlo v pamiatkovej zóne



Obr. 124 – detail prívodu vody do napájadla



Obr. 125 – naturálne situovanie lavičiek



Obr. 126 – príklad konštrukcie lavičky



Obr. 127 – doplnky – turistický označník, kvetináč, lavička, informačný pútač



Obr. 128 – hlavná prístupová komunikácia – povrch asfalt



Obr. 129 – miestna komunikácia – povrch zavalcované kamenivo



Obr. 130 – poľná komunikácia – povrch sypané kamenivo



Obr. 131 – poľná komunikácia – povrch naturálna skala



Obr. 132 – miestna komunikácia – nevhodný povrch - železobetónové panely



Obr. 133 – hmotová dominancia vegetácie v pamiatkovom území



Obr. 134 -  
soliterna lipa pri kostole



Obr. 135 – stromové dreviny na cintoríne



Obr. 136 – úprava dvora v kombinácii pôvodných a novodobých sadovníckych prvkov





Obr. 137 – nevhodné strihanie kríkov do pravidelných tvarov



Obr. 138 –  
zapestovaný nálet  
v nevhodnej polohe



Obr. 139 – cintorín



Obr. 140 – prirodzené brehové porasty potoka



Obr. 141 – krajne nevhodná úprava prirodzeného terénu pre umiestnenie stavby na parcele č. 196



Obr. 142 – detto - pôvodný stav



Obr. 143 – cudzorodé a krajne nevhodné terasovanie opornými múrmi pri úprave pozemku (parc. č. 103)

### Fotodokumentácia objektov a prvkov v ochrannom pásme PZ



Obr. 144 – predajňa potravín pri vstupe do pamiatkovej zóny



Obr. 145 – existujúca zástavba v ochrannom pásme pri prístupovej ceste



Obr. 146 – existujúce rodinné a rekreačné bývanie v ochrannom pásme



Obr. 147 – rodinné a rekreačné bývanie v ochrannom pásme – existujúci stav



Obr. 148 – hospodárska prevádzka salaša v ochrannom pásme



Obr. 149 – novodobý hmotovo a výrazovo nevhodný ovčín v ochrannom pásme



Obr. 150 –  
stromové lipy pri kríži -  
dominantná výsadba  
v naturálnej krajinárskej  
zeleni



© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV  
Prešov 2009