

## G. Fotodokumentácia



### 1. Príklad využitia nadstavby pivnice pre potreby garážového priestoru



### 2. Príklad nevhodného prestrešenia garáže a nevhodnej výplne otvoru.



**3. Príklad nevhodnej úpravy fasády objektu, oplotenia a riešenia terénnej nerovnosti betónovými schodmi**



**4. Príklad pôvodnej omietky fasády a veľkosti okenných otvorov**



**5. Vhodná úprava predzáhradok**



**6. Úprava verejného priestranstva (betňové dláždenie rigolu v budúcnosti nahradiť prírodným kameňom)**



**7. Príklad tradičného oplotenia**



**8. Typické členenie a výzdoba okna**



**9. Detail kamenného muriva**



**10. Nevhodné riešenie lávky cez potok zo železobetónových panelov**



**11. Príklad nevhodnej zástavby**



**12. Nevhodná výmalba fasády obecného úradu**



**13. Použitie azbestocementovej krytiny**



**14. Použitie keramickej krytiny**



**15. Ľudový dom súp. č. 26, parcelné č. 85 pred rekonštrukciou r. 1998**



**16. Ľudový dom súp. č. 26, parcelné č. 85 po rekonštrukcii r. 2005**





**17. Ľudový dom parcelné č. 252 pred rekonštrukciou r. 1999**



**18. Ľudový dom parcelné č. 252 po rekonštrukcii r. 2005**



**19. Ľudový dom súp. č. 86, parcelné č. 257 pred rekonštrukciou r. 1998**



**20. Ľudový dom súp. č. 86, parcelné č. 257 po rekonštrukcii r. 2005**



**21. Kováčska vyhňa parcelné č. 152/2 pred rekonštrukciou r. 1996**



**22. Kováčska vyhňa parcelné č. 152/2 po rekonštrukcii r. 2005**

