

EVIDENČNÉ LISTY OBJEKTŮV

VYTIPOVANÝCH NA ZÁPIS DO ÚZPF

čísla 4 - 7

PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/4

SÚPISNÉ ČÍSLO

PARCELNÉ ČÍSLO

52

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNÝ

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

•

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

Hosp. časť/MK

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

•

POZNÁMKA

Na objekte je potrebná celková obnova. V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA

PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/5

SÚPISNÉ ČÍSLO

28

PARCELNÉ ČÍSLO

56

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

NAVRHOVANÝ
OBJEKTVYTIPOVANÝ
OBJEKTDOTVÁRAJÚCI
OBJEKTNERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

•

POZNÁMKA

Na objekte je potrebná celková obnova. V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA

PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/6

SÚPISNÉ ČÍSLO

PARCELNÉ ČÍSLO

138

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF

 NAVRHOVANÝ
OBJEKT

 VYTIPOVANÝ
OBJEKT

 DOTVÁRAJÚCI
OBJEKT

 NERUŠIVÝ
OBJEKT

RUŠIVÝ OBJEKT

•

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRÝ

VYHOVUJÚCI

PO OBNOVE

V OBNOVE

NARUŠENÝ

DEZOLÁTNY

•

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA

1900 - 1945

1945 - 1990

1990 - 2005

•

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ

ARCHITEKTONICKÉ

 UMELECKO -
HISTORICKÉ

TECHNICKÉ

•

•

•

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM

 HOSP. STAVBA,
KOTOLŇA, MAŠTAL'

GARÁŽ

INÉ

Dom ľudový/MK

/

/

/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER

F - FASÁDA

S - STRECHA

.+ -1 - PODLAŽNOSŤ

•

•

POZNÁMKA

Objekt je narušený, je potrebná úplná obnova. V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA



PAMIATKOVÁ ZÓNA - HORNÉ PLACHTINCE - EVIDENČNÝ LIST - 2005/7

SÚPISNÉ ČÍSLO

PARCELNÉ ČÍSLO

139

ROZBOR PAMIATKOVÝCH HODNÔT

NKP/ČÍSLO ÚZPF	NAVRHOVANÝ OBJEKT	VYTIPOVANÝ OBJEKT	DOTVÁRAJÚCI OBJEKT	NERUŠIVÝ OBJEKT	RUŠIVÝ OBJEKT
		•			

STAVEBNO - TECHNICKÝ STAV OBJEKTU

DOBRY	VYHOVUJÚCI	PO OBNOVE	V OBNOVE	NARUŠENÝ	DEZOLÁTNY
•					

SLOHOVÁ ANALÝZA

2. POL. 19. STOROČIA	1900 - 1945	1945 - 1990	1990 - 2005
	•		

HODNOTY OBJEKTU

URBANISTICKÉ	ARCHITEKTONICKÉ	UMELECKO - HISTORICKÉ	TECHNICKÉ
	•		

OBJEKTOVÁ SKLADBA / MATERIÁL MK-MUROVANÝ Z KAMEŇA, MT-MUROVANÝ Z TEHÁL, D-DREVENÝ, K-KOMBINOVANÝ

DOM	HOSP. STAVBA, KOTOLŇA, MAŠTAL'	GARÁŽ	INÉ
/	Hospod. budova/MK	/	/

ODPORÚČANÉ ÚPRAVY OBJEKTU

P - PARTER	F - FASÁDA	S - STRECHA	.+ -1 - PODLAŽNOSŤ
	•	•	

POZNÁMKA

Hospodársky objekt je súčasťou domu na prac. č. 138. V budúcnosti sa nedoporučuje akákoľvek zástavba v okolí objektu.

FOTODOKUMENTÁCIA