



LEGENDA:

- hranica pamiatkovej zóny
- dobrý stav
- vyhovujúci stav
- narušený stav
- deziolantný stav
- v obnove

Liptovský Hrádok	
STAVEBNO-TECHNICKÝ STAV OBJEKTOV	
Autor: Ing.arch. Ivan Gojdič	Dátum: november 2005
Spolupráca: Mgr. Rastislav Danák	Mierka: 1:2000
Grafická úprava - korekcia v zmysle platnej hranice pam.zóny- Mgr.Zuzana Štancelová, február 2014	