



76.

Drevený zrubový dom č.55, situovaný severným smerom v priamo slede domu č.56.



77.

Dvojica drevených, zrubových domov č.59 a 60, s hospodárskymi stavbami. Dom č.59 situovaný mimo uličnú čiaru.



78.

Drevený, zrubový dom č. 60.



79.

Drevený, zrubový dom
č.59.



80.

Kostol *P. Márie* pohľad
východný.



81.

Obytná zástavba -
murovaný dom č.155, na
južnom okraji priestoru
kostolného dvora.



82.

Drevený, zrubový dom č.154, situovaný na južnom okraji priestoru kostolného dvora.



83.

Drevený, zrubový dom č.152 s hosp. stavbami, situovaný na priestore voľného, zatravneného dvora, na južnom okraji obce.



84.

Drevený, zrubový dom, situovaný na priestore voľného, zatravneného dvora, v pozadí s jednoduchým objektom pivnice.



85.

35. Štruktúra zelene na južnom brchu potoka, zhruba v strede obce, vytvárajúca pohľadovú kulisu súbežnej ulicovej, nepravidelnej zástavby na južnej strane obce.



86.

Drevený, zrubový dom č.150, na južnej strane dvora so samostatne situovaným objektom sýpky.



87.

Dom č.150 s hospodárskymi stavbami /dvojica stodôl/.



88.

Drevený dom č.113,
situovaný na južnom
okraji obce.



89.

Murovaný dom č.149
z pol.20.stor. s rušivou
úpravou plota malej
predzáhradky
a netypickou sadovou
úpravou.



90.

Murovaný dom č.148,
z pol.20.stor.



91.

Pohľad na krátku uličnú zástavbu na južnej strane od potoka /domz č.147 – 150/, s porastovou štruktúrou vegetácie.



92.

Porastová štruktúra na južnom brehu potoka, od obztnej zástavby odčlenená podružnou komunikáciou.



93.

Hospodársky dvor domu č.146.



94.

Dom z 1.pol.20.stor.
v pozadí domu v dvore
kamenná sýpka.



95.

Prestavba murovaného
domu č.144,
z 1.pol.20.stor.



96.

Hospodárske stavby za
voľným dvorom domu
č.144 /dvojpivnica
a maštaľ/.



97.

Murovaný dvojdom č.142
a 143.



98.

Hospodárske objekty
v dvore domu č.142.



99.

Hospodársky objekt –
stodola, prislúchajúca
k domu č.142, situovaná
v styku s cestným telesom.



100.

Kamenná, murovaná dvojsýpka, situovaná na južnom okraji obce.



101.

Dvojica kamenných, murovaných pívnic, situovaných na južnom okraji obce.



102.

Západný pohľad na severovýchodnú zástavbu obce.



103.

36. Východný pohľad na severovýchodnú časť obce.



104.

Východná časť zástavby obce, v pozadí horstvo Levočských vrchov.



105.

Západný pohľad na stred obce. V pozadí Levočské vrchy, na severnej strane uzáver intravilánu tvorený súborom stodôl.



106.

detto



107.

Juhovýchodný pohľad na zástavbu obce, na južnej strane s kopcovitým terénom predeľovaným sústavou medzi s nenásilným prechodom do mierne zalesneného porastu extravilánu obce.



108.

Pohľad na južnú stranu extravilánu obce s kopcovitým terénom predeľovaným sústavou medzi s nenásilným prechodom mierne zalesneného porastu v svažnom teréne na horizonte s pokračovaním role.



109.

Vegetácia
juhozápadnom
okraji obce.

na
okraji

Severoz



110.

Priestor cintorína na
západnom okraji obce
s nenásilným prechodom
do lesného porastu
Levočských vrchov.



111.

Drevený, zrubový
dvojdom č.157,
z 2.pol.20.stor., situovaný
na sever od kostola.



112.

Objekt Materskej školy
v strede obce.



113.

Objekt fary, situovaný na
severnej strane od stredu
obce, zasunutý za uličnú
čiaru.



114.

Dom č.62 z 2.pol.20.stor.
a bývalý objekt
Nákupného strediska.



115.

Objekt bývalého nákupného strediska, pohľad juhovýchodný.



116.

Drevený, zrubový dom č.109.



117.

Dom č. 104 z 2.pol.20.stor., pôsobiaci svojou výškou a objemom rušivo v danom prostredí.



118.

Rezervná plocha medzi domami č.104 a 103.



119.

Dom č. 66 z 1.pol.20.stor.



120.

Dvojica murovaných domov z 1.pol.20.stor., situované na južnej strane v západnej /hornej/ časti radovej zástavby.



121.

Uličný pohľad východný
na južnú časť radovej
zástavby v západnej časti
ohce.



122.

Dom č.64, situovaný
v spoločnom dvore
ďalších murovaných
domov.



123.

Novostavba murovaného
domu z konca 20.stor.
v predchádzajúcom
spoločnom dvore.



124.

Hospodárske stavby
v spoločnom dvore domov
č.102 a 103.



125.

Domy č.67 a 68
z 1.pol.20.stor., situované
na severnej strane
zástavby obce /dom č.68
omietnutá drevenica/.



126.

Dom č.99 z 1.pol.20.stor.



127.

Dom č.100, z 2.pol. 20.stor., situovaný pôvodne v spoločnom dvore s kamenným murovaným, neomietaným domom z 19.stor., po asanácii z ktorého je v popredí vidieť západný múr.



128.

Murované domy č.69, radené za sebou, z 2.pol. a konca 20.stor.



129.

Dom z 1.pol.20.stor. /omietnutá drevenica/ s úzkym príchodom do spoločného dvora.



130.

Dom č.97 z konca 19.stor.



131.

Kombinovaný, dreveno-
murovaný dom č.96.



132.

Bývala škola, č.70.



133.

Domy č.95 a 94, z
pol.20.stor.



134.

Domy č.71 a 72
z 2.pol.20.stor.



135.

Dom č.93 z konca 19.stor.



136.

Dom č.92.



137.

Dom č.73 z 2.pol.20.stor.
a novostavba z konca
20.stor.



138.

Drevený, zrubový dom
č.90.



139.

Dom č.88.



140.

Kombinovaný drevenomurovaný dom č.87, pohľad severovýchodný, uličný.



141.

Kombinovaný drevenomurovaný dom č.87, pohľad severozápadný, uličný.



142.

Hospodárske stavby v dvore domov č.87 a 88, situované na južných okrajoch parcel.



143.

Npravidelná zástavba z 2.pol.20.stor. na spoločnom dvore domov č.82, 85 a 86.



144.

Nevhodné novostavby obytných domov na severozápadnej strane ulicovej zástavby, domy č.75 a 76, v popredí stodola, ako pozostatok po asanovaní obytnej časti hospodárskeho dvora.



145.

Murovaná, kamenná
pivnica v severnom svahu
v dvere domu č.76.



146.

Dom č.80 z 1.pol.20.stor.
po prestavbe z konca
20.stor.



147.

Bytový dom /bytovka/ na
západnom okraji obce,
pôsobiaci rušivo.



148.

Dom č. 173, z konca 20.stor., situovaný oproti objektu bytovky, na severnej strane ulicovej zástavby, na východnom okraji obce.



149.

Kombinovaný dreveno-murovaný dom na západnom okraji obce.



150.

Západný pohľad na priestor cintorína s domom smútku a porastovú štruktúru nad ním.



151.

Samostatne stojací
hospodársky dvor č.172
z pol.20.stor., situovaný
v krajnej, západnej polohe
zástavby obce.



152.

Skupina domov č.170
a 171 z pol.20.stor.,
situovaná na západnom
okraji obce.



153.

Východný pohľad na
južnú stranu západnej
časti zástavby obce.



154.

Kombinovaný zrubovo-drevený dom na severnom brehu potoka v strede obce.



155.

Drevený zrubový dom č.158 na južnom okraji obce.



156.

Krátka ulicová zástavba na južnom okraji obce, na južnej strane v blízkosti potoka, domy č.158, 159 a 160.



157.

Dom č.160, pôsobiaci
rušivo v prostredí
a nevhodnou výškou
a úpravami.



158.

Dom č.161, pôsobiaci
rušivo v prostredí
s nevhodnou výškou
a úpravami.



159.

Dvojica drevených,
zrubových chatiek č.163 a
162na severnom svahu
v juhozápadnej časti obce.