

KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV
PRACOVISKO LEVOČA

PAMIATKOVÁ ZÓNA TORYSKY

FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTÁCIA

Autor :

Ing. Peter Odler

LEVOČA 2007

Zoznam fotodokumentácie :

1. Dom č.1 – pôvodný kamenný dvojtraktový dom, v 90.rokoch 20.stor. rozšírený, prestavaný a zmodernizovaný. Vhodne dopĺňa prostredie PZ.
2. Drevený kríž na severovýchodnom okraji obce.
3. Hospodárska stavba /HS/ - stodola, prirátajúca k domu č.2, situovaná na severovýchodnom okraji obce.
4. Hospodársky dvor - murovaný dom č.2 z 2.pol.20.stor. a stodola – celový južný pohľad.
5. Kaplnka na východnom okraji vstupu do obce.
6. Hospodársky dvor – murovaný dom č.122 a kombinovaná hospodárska stavba z 1.pol.20.stor., situovaný na východnom okraji obce.
7. Vnútorňý uličný, východný pohľad na radovú zástavbu na severovýchodnú radovú, uličnú zástavbu / domy č.3 – 8.
8. Vnútorňý, východný pohľad na časť strešnej krajiny – skupinovú, obytno-hospodársku zástavbu na juhovýchodnej strane zástavby.
9. Domy č.3, 4 a 5 – murované domy z pol.20.rokoch 20.stor.
10. Rezervná plocha na východnom okraji obce /bývalý pole na pestovanie ľanu/, v pozadí dom č.119 – bývalá výrobná ľanu.
11. Murovaný dom č.6, v pozadí hosp.stavby - pohľad južný
12. Trojica murovaných domov č.6, 7 a 8, situované na severnej strane východnej časti radovej zástavy - južné, uličné, hlavné štítové fasády.
13. Drevený, zrubový dom č.9 – pohľad uličný, juhovýchodný.
14. Dom č.10 – nevhodná výstavba z 2.pol.20.stor. – dvojpodlažný dom, navyše doplnený o podkrovia.
15. Domy č. 12 a 13, zo zač.20.stor. – pohľad juhovýchodný.
16. Pohľad východný na východnú časť zástavby, v popredí domy č.119 a 120 /koniec a pol. 20 stor./
17. Drevený, zrubový dom, situovaný v dvore domu č.119 – vhodne dopĺňa PZ/.
18. Dvojica murovaných domov č.14a 15 z 2.pol.20.stor.
19. Dom č.16 – murovaný dom z 1.pol.20.stor., situovaný mimo uličnú čiaru/ v hĺbke parcely/, v pozadí hosp.stavba.
20. Dom č.17 z 2.pol.20.stor.
21. Hosp. stavby v dvore domu č.18 - dvojica stodôl a maštali.
22. Dom č.18 z 2.pol.20.stor.
23. Objekt pohostinstva v strede východnej časti obce.
24. Novostavba Obecného úradu z konca 20. stor. Pôsobí rušivo v prostredí PZ, i keď z pohľadu ulice nie je viditeľný v celkovej hmote.
25. Celkový uličný, severný pohľad na juhovýchodnú zástavbu obce, v strede s poschodovým obytným domom.
26. Východný pohľad na východný stred obce, v strede s drevenou stavbou prístreška autobusovej zastávky.
27. Juhovýchodná zástavba obce – diaľkový pohľad z prostredia mimo PZ, zo vstupu z prístupovej cesty vojenského pásma od Levoče.
28. Prístupová cesta z južnej strany do obce, z vojenského pásma od Levoče, po stranách s dvojicou novostavieb domov z konca 20.stor.
29. Uličná, radová zástava na východnom okraji obce. Za stavbami obytných domov s hospodárskymi stavbami pomerne mohutných stodôl.
30. Drevený, zrubový dom č.137 po požiari koncom 20.stor.
31. Voľný priestor dvora so vzrastlou zeleňou po odstránení NKP – domu ľudového

- č.136, so stavbou stodoly na západnej strane dvora.
32. Domy č. 130 a 132 / murovaný z pol.20.stor. a drevený, zrubový zo zač.20.stor./.
 33. Dom č.139 – rušivý objekt z 2.pol.20.stor., riešený ako bytový dom.
 34. Dom č.138 – murovaný dom z 2.pol.20.stor. s hospodárskymi stavbami na spoločnom dvore.
 35. Dom č. 129, drevený zrubový dvojdom a hospodárske stavby hospodárskeho dvora.
 36. Dom č.128 v spoločnom dvore ďalších 2 obytných domov na južnej strane skupinovej zástavby obce.
 37. Južný pohľad na východný stred obce, s objektom pohostinstva, v pozadí lúčny porast pôvodných polí.
 38. Skupina domov č.23, 24 a 117 na západnom okraji stred obce.
 39. Hospodársky dvor domu č.129, pohľad západný.
 40. Zeleň na brehoch potoka východným smerom od východného stred obce.
 41. Zeleň na brehoch potoka západným smerom od východného stred obce / v pozadi obytný dom č.139.
 42. Dvojica drevených zrubových domov č.116 a 117.
 43. Drevený, zrubový dom č.22, v pozadí na spoločnom dvore ďalší obytný dom.
 44. Dvojica drevených zrubových domov č.23 a 24.
 45. Dom č.25, murovaný, zo zač.20.stor.
 46. Domy č.25 – 28, z 1.pol.20.stor., situované na severnej strane radovej zástavby.
 47. Dom č.115 – nevhodná novostavba z konca 20.stor.
 48. Radová zástavba na severnej strane ulicovky.
 49. Zeleň v strede obce okolo pretekajúceho potoka, v popredí voľný, nezastavaný priestor.
 50. Dom č.29, z pol.20.stor.
 51. Pôvodne drevený, zrubový dom č.30 z konca 19.stor., v 20.stor. omietnutý, v dvorovej časti s murovanou prístavbou domom č.31.
 52. Dom č.32.
 53. Drevený, zrubový dom č.33 / v priamom slede v dvore za murovaným domom č.32.
 54. Dvojica rušivých úprav na domoch č.34 /balkón na štíte/ a dom č.35 /pravidelný doskový obklad/.
 55. Dvojica domov č.36 a 38.
 56. Kombinovaný dreveno/murovaný dom v priamom v slede za domom č.38 v spoločnom dvore.
 57. Drevený, zrubový dom č.39.
 58. Dvojica murovaných domov č.40 a 41 z polovice 20.stor.
 59. Dvojica drevených zrubových domov č.42 a 43.
 60. Drevený zrubový dom č. 44, situovaný v priamom slede za domom č.43, so spoločným vstupom do dvora.
 61. Dvojica murovaných domov č.45 a 46 z pol.20.stor.
 62. Drevený kríž v strede obce.
 63. Drevený, zrubový dom č.47 s hospodárskym objektom stodoly.
 64. Pohľad západný na radovú zástavbu severnej strany ulice, domy č.47 – 28.
 65. Murovaný dom č.48, z konca 20.stor. – objekt rušivý svojou výškou, pôdorysom a hmotou.
 66. Drevený zrubový dom č.49, situovaný na severnej strane od stred obce, situovaný mimo uličnej čiary.
 67. Murovaný dom č.50, v spoločnom dvore za domom č.48.
 68. Dvojica murovaných domov z pol.20.stor. na južnej strane hlavnej cesty.

69. Voľný priestor dvora na západnej strane od novostavby domu č.114 po odstránení dreveného, zrubového domu.
70. Drevený, zrubový dom č.51.
71. Murovaný dom z konca 19.stor., situovaný na severnom okraji obce, mimo uličnú čiaru.
72. Samostatne situovaný drevený, zrubový dom č.113 /pohľad východný/.
73. Dom č.113 /pohľad juhovýchodný/.
74. Pohľad na severný okraj obce s miernou pahorkatinou s náletovými drevinami na trávnom teréne bývalých pasienkov, po predchádzajúcom vykléovaní lesa.
75. Dvojica murovaných domov č.56 a 57.
76. Drevený zrubový dom č.55, situovaný severným smerom v priamo slede domu č.56.
77. Dvojica drevených, zrubových domov č.59 a 60, s hospodárskymi stavbami. Dom č.59 situovaný mimo uličnú čiaru.
78. Drevený, zrubový dom č. 60.
79. Drevený, zrubový dom č.59
80. Kostol P.Márie, pohľad východný.
81. Obytná zástavba - murovaný dom č.155, na južnom okraji priestoru kostolného dvora.
82. Drevený, zrubový dom č.154, situovaný na južnom okraji priestoru kostolného dvora.
83. Drevený, zrubový dom č.152 s hosp. stavbami, situovaný na priestore voľného, zatravného dvora, na južnom okraji obce.
84. Drevený, zrubový dom, situovaný na priestore voľného, zatravného dvora, v pozadí s jednoduchým objektom pivnice.
85. Štruktúra zelene na južnom brehu potoka, zhruba v strede obce, vytvárajúca pohľadovú kulisu súbežnej ulicovej, nepravidelnej zástavby na južnej strane obce.
86. Drevený, zrubový dom č.150, na južnej strane dvora so samostatne situovaným objektom sýpky.
87. Dom č.150 s hospodárskymi stavbami /dvojica stodôl/.
88. Drevený dom č.113, situovaný na južnom okraji obce.
89. Murovaný dom č.149 z pol.20.stor. s rušivou úpravou plota malej predzáhradky a netypickou sadovou úpravou.
90. Murovaný dom č.148, z pol.20.stor.
91. Pohľad na krátku uličnú zástavbu na južnej strane od potoka /domz č.147 – 150/, s porastovou štruktúrou vegetácie.
92. Porastová štruktúra na južnom brehu potoka, od obztnej zástavby odčlenená podružnou komunikáciou.
93. Hospodársky dvor domu č.146.
94. Dom z 1.pol.20.stor. v pozadí domu v dvore kamenná sýpka.
95. Prestavba murovaného domu č.144, z 1.pol.20.stor.
96. Hospodárske stavby za voľným dvorom domu č.144 /dvoj pivnica a maštaľ/.
97. Murovaný dvojdom č.142 a 143.
98. Hospodárske objekty v dvore domu č.142.
99. Hospodársky objekt – stodola, prislúchajúca k domu č.142, situovaná v styku s cestným telesom.
100. Kamenná, murovaná dvojsýpka, situovaná na južnom okraji obce.
101. Dvojica kamenných, murovaných pivníc, situovaných na južnom okraji obce.
102. Západný pohľad na severovýchodnú zástavbu obce.
103. Východný pohľad na severovýchodnú časť obce.
104. Východná časť zástavby obce, v pozadí horstvo Levočských vrchov.

105. Západný pohľad na stred obce. V pozadí Levočské vrchz, na severnej strane uzáver intravilánu tvorený súborom stodôl.
106. *detto*
107. Juhovýchodný pohľad na zástavbu obce, na južnej strane s kopcovitým terénom predeľovaným sústavou medzí s nenásilným prechodom do mierne zalesneného porastu extravilánu obce.
108. Pohľad južnú stranu extravilánu obce s kopcovitým terénom predeľovaným sústavou medzí s nenásilným prechodom mierne zalesneného porastu v svažnom teréne na horizonte s pokračovaním roľe.
109. Vegetácia na juhozápadnom okraji obce.
110. Prístor cintorína na západnom okraji obce s nenásilným prechodom do lesného porastu Levočských vrchov.
111. Drevený, zrubový dvojdom č.157, z 2.pol.20.stor., situovaný na sever od kostola.
112. Objekt Materskej školy v strede obce.
113. Objekt fary, situovaný na severnej strane od stredu obce, zasunutý za uličnú čiaru.
114. Dom č.62 z 2.pol.20.stor. a bývalý objekt nákupného strediska.
115. Objekt bývalého nákupného strediska, pohľad juhovýchodný.
116. Drevený, zrubový dom č.109.
117. Dom č. 104 z 2.pol.20.stor., pôsobiaci svojou výškou a objemom rušivo v danom prostredí.
118. Rezervná plocha medzi domami č.104 a 103.
119. Dom č. 66 z 1.pol.20.stor.
120. Dvojica murovaných domov z 1.pol.20.stor., situované na južnej strane v západnej /hornej/ časti radovej zástavby.
121. Uličný pohľad východný na južnú časť radovej zástavby v západnej časti obce.
122. Dom č.64, situovaný v spoločnom dvore ďalších murovaných domov.
123. Novostavba murovaného domu z konca 20.stor. v predchádzajúcom spoločnom dvore.
124. Hospodárske stavby v spoločnom dvore domov č.102 a 103.
125. Domy č.67 a 68 z 1.pol.20.stor., situované na severnej strane zástavby obce /dom č.68 omietnutá drevenica/
126. Dom č.99 z 1.pol.20.stor.
127. Dom č.100, z 2.pol.20.stor., situovaný pôvodne v spoločnom dvore s kamenným murovaným, neomietaným domom z 19.stor., po asanácii z ktorého je v popredí vidieť západný múr.
128. Murované domy č.69, radené za sebou, z 2.pol. a konca 20.stor.
129. Dom z 1.pol.20.stor. /omietnutá drevenica/ s úzkym priechodom do spoločného dvora.
130. Dom č.97 z konca 19.stor.
131. Kombinovaný, dreveno-murovaný dom č.96.
132. Bývala škola, č.70.
133. Domy č.95 a 94 pol.20.stor.
134. Domy č.71 a 72 z 2.pol.20.stor.
135. Dom č.93 z konca 19.stor.
136. Dom č.92
137. Dom č.73 z 2.pol.20.stor. a novostavba z konca 20.stor.
138. Drevený, zrubový dom č.90
139. Dom č.88.
140. Kombinovaný dreveno-murovaný dom č.87, pohľad severovýchodný, uličný.
141. Kombinovaný dreveno-murovaný dom č.87, pohľad severozápadný, uličný.

142. Hospodárske stavby v dvore domov č.87 a 88, situované na južných okrajoch parcel.
143. Nepravidelná zástavba z 2.pol.20.stor. na spoločnom dvore domov č.82, 85 a 86.
144. Nevhodné novostavby obytných domov na severozápadnej strane ulicovej zástavby, domy č.75 a 76, v popredí stodola, ako pozostatok po asanovaní obytnej časti hospodárskeho dvora.
145. Murovaná, kamenná pivnica v severnom svahu v dvore domu č.76.
146. Dom č.80 z 1.pol.20.stor. po prestavbe z konca 20.stor.
147. Bytový dom /bytovka/ na západnom okraji obce, pôsobiaci rušivo.
148. Dom č. 173, z konca 20.stor., situovaný oproti objektu bytovky, na severnej strane ulicovej zástavby na východnom okraji obce.
149. Kombinovaný dreveno-murovaný dom na západnom okraji obce.
150. Západný pohľad na priestor cintorína s domom smútku a porastovú štruktúru nad ním.
151. Samostatne stojaci hospodársky dvor č.172 z pol.20.stor., situovaný v krajnej, západnej polohe zástavby obce.
152. Skupina domov č.170 a 171 z pol.20.stor., situovaná na západnom okraji obce.
153. Východný pohľad na južnú stranu západnej časti zástavby obce.
154. Kombinovaný zrubovo-drevený dom na severnom brehu potoka v strede obce
155. Drevený zrubový dom č.158 na južnom okraji obce.
156. Krátka ulicová zástavba na južnom okraji obce, na južnej strane v blízkosti potoka, domy č.158. 159 a 160.
157. Dom č.160, pôsobiaci rušivo v prostredí a nevhodnou výškou a úpravami.
158. Dom č.161, pôsobiaci rušivo v prostredí a nevhodnou výškou a úpravami.
159. Dvojica drevených, zrubových chatiek č.163 a 162na severnom svahu v juhozápadnej časti obce.
160. Dom č.164 z 2.pol.20.stor.
161. Samostatne situovaný murovaný dom č.87 na juhozápadnom okraji obce.